

**DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA**  
**CGE AGRO-SERRA I / CGE AGRO-SERRA II / CGE AGRO-SERRA III**  
**CGE AGRO-SERRA IV / CGE AGRO-SERRA V / CGE AGRO-SERRA VI**



**Foto 01** – Estrada na zona urbana de Ibiapina que permite acesso às áreas dos empreendimentos.

**Foto 02** – Entrevista com moradores da localidade Alto do Major, no município de Ibiapina, próximo da área do empreendimento Agro-Serra VI.



**Foto 03** – Obra do Governo do Estado, realizada no distrito de Betânia, município de Ibiapina, próximo das áreas dos empreendimentos Agro-serra V e Agro-Serra VI.



**Foto 04** – Torre anemométrica localizada no setor central da área do empreendimento Agro-Serra V.

**Foto 05** – Estrada carroçável dentro da área do empreendimento Agro-Serra V que permite acesso ao distrito de Betânia, destacando-se a vegetação de porte arbustivo.



**Foto 06** – Setor central da área do empreendimento Agro-Serra V.



**Foto 07** – Setor central da área do empreendimento Agro-Serra I.

**Foto 08** – Equipamento GPS utilizado para localização das áreas dos empreendimentos.



**Foto 09** – Usina Agroserra localizada no setor nordeste da área do empreendimento Agro-Serra IV.



**Foto 10** – Vegetação arbórea arbustiva presente no setor sul da área do empreendimento Agro-Serra III.

**Foto 11** – Estrada carroçável que dá acesso ao setor sul da área do empreendimento Agro-Serra I, com destaque para a vegetação denominada carrasco.



**Foto 12** – Rodovia CE-187 que dá acesso para a cidade de Ibiapina, onde estão localizadas as áreas dos empreendimentos.





**Foto 13** – Coletores de resíduos sólidos da prefeitura de Ibiapina na localidade Alto do Major, localizados próximos da área do empreendimento Agro-Serra VI.

**Foto 14** – Perfil do solo encontrado na área de onde será instalada a Central Eólica Agro-Serra VI.



**Foto 15** – Estrada carroçável que dá acesso à área norte dos empreendimentos Agro-Serra I e Agro-Serra II.



**Foto 13** – Canário-da-terra-verdadeiro (*Sicalis flaveola*) encontrado dentro da área dos empreendimentos.

**Foto 14** – Cobra-cipó-bicuda (*Oxybelis aeneus*), facilmente confundida com uma folha seca de Croatá, encontrada na região dos empreendimentos.



**Foto 15** – Gavião de rabo barrado (*Buteo albonotatus*) encontrado na região dos empreendimentos.