

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA NOVA VENTO FORMOSO



Foto 01 – BR-222, sentido Tianguá-Teresina, destacando acesso em estrada carroçável ao setor sudeste da área do empreendimento.

Foto 02 – Vegetação arbustiva xerófila predominante na área do empreendimento.



Foto 03 – Estrada carroçável, que dá acesso à área do empreendimento.



Foto 04 – Área de empréstimo abandonada com processo erosivo avançado encontrada no setor sudeste da área do empreendimento.

Foto 05 – Detalhe de Perfil do solo na área do empreendimento.



Foto 06 – Vista panorâmica do açude Jaburu, a leste da área do empreendimento.



Foto 07 – Residência encontrada no setor sudeste da área do empreendimento. O aerogerador mais próximo está previsto para ser instalado a mais de 700m de qualquer casa.

Foto 08 – Sangradouro do Açude Jaburu, no setor sul da área do empreendimento.



Foto 09 – Uma Paca (Agouti paca) foi observada entre os pedregulhos próximo ao sangradouro do Açude Jaburu.



FOTO 10 – Estrada carroçável, que dá acesso à área do empreendimento, destacando a vegetação arbustiva do local.

FOTO 11 – Vegetação arbustiva encontrada na área de empreendimento.



FOTO 12 – BR-222, sentido Tianguá-Teresina, na zona urbana de Tianguá.



FOTO 13 – Sapo-boi (*Proceratophrys cristiceps*) coletado na área de influência indireta do empreendimento.

FOTO 14 – Carcará (*Caracara plancus*).



FOTO 15 – – Mané-besta (*Cyclarhis gujanensis*), também conhecido como gente-de-fora-vem.