

ÍNDICE DE PRAIAS PRÓPRIAS E IMPRÓPRIAS PARA BANHO NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE
BOLETIM SEMANAL DE CLASSIFICAÇÃO

Boletim: Nº 202212161-BOL **Período:** 12/12/2022 a 18/12/2022 **Tipos de amostras:** Águas procedentes das praias.

DADOS DE AMOSTRAGEM

LESTE	
01L - Posto 1 - Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.	P
02L - Posto 2 - Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.	P
03L - Posto 3 - Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.	P
04L - Posto 4 - Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.	P
05L - Posto 5 - Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.	P
06L - Posto 6 - Na altura da av. Carlos Jereissati.	P
07L - Posto 7 - Na altura da rua Gerônimo Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.	P
08L - Posto 8 - Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.	P
09L - Posto 9 - Na altura da Areninha Praia do Futuro I.	P
10L - Posto 10 - Na altura da rua Ismael Pordeus.	I
11L - Posto 11 - Praia do Titanzinho.	I
32L - Posto 32 - Praia Abreulândia. Na altura da rua Teófilo Ramos.	P
67L - Posto 67 - Praia da Sabaguaba. Na altura da rua Sabaguaba.	P
CENTRO	
12C - Posto 12 - Porto dos Botes. Na altura da rua Interna.	I
13C - Posto 13 - Ao lado do Mercado dos Peixes do Mucuripe.	I
14C - Posto 14 - Na altura da Estátua Iracema do Mucuripe.	P
15C - Posto 15 - Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar.	P
16C - Posto 16 - Na altura da av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar.	P
17C - Posto 17 - Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.	P
18C - Posto 18 - Na altura da av. Rui Barbosa. No Aterro.	P
19C - Posto 19 - Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho.	P
20C - Posto 20 - Na altura da av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica.	P
21C - Posto 21 - INACE (Ind. Naval do Ceará).	P
OESTE	
22O - Posto 22 - Próximo à Igreja de Santa Edwiges.	I
23O - Posto 23 - Praia da Leste. Na altura da av. Filomeno Gomes.	P
24O - Posto 24 - Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.	I
25O - Posto 25 - Ao final da av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.	I
26O - Posto 26 - Praia do "L". Na altura da rua Dr. Theberge.	I
27O - Posto 27 - Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta).	I
28O - Posto 28 - Praia das Goiabeiras. Na altura da rua Coqueiro Verde.	I
29O - Posto 29 - Na altura da rua Bom Jesus.	I
30O - Posto 30 - Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.	P
31O - Posto 31 - Foz do Rio Ceará.	P

Responsáveis pela coleta: Gustavo Ross Ribeiro Lima.

Condição climática (FUNCEME): Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva isolada na Ibiapaba, faixa litorânea e no norte do Sertão Central e Inhamuns.

Previsões de Marés:

Dia	Baixa		Alta	
	Hora	Altitude (m)	Hora	Altitude (m)
13/12	01:59	0.70	08:16	2.50
13/12	14:13	0.70	20:29	2.50

Os critérios de balneabilidade utilizados estão descritos na Resolução CONAMA Nº 274, de 29/11/2000.

(P) Própria: Quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 100 Enterococos por 100 mL da amostra.

(I) Imprópria: Quando não atendidos os critérios estabelecidos para águas próprias, quando o valor obtido na última amostragem for superior a 400 Enterococos por 100 mL da amostra, ou quando existirem ocorrências que possam ocasionar risco à saúde do banhista, tais como, presença de resíduos sólidos ou animais no entorno da área de banho.

Procedimentos de amostragem: As amostras são coletadas semanalmente, às segundas-feiras, entre 08h00min e 16h00min, sendo coletada uma amostra em cada ponto, na isóbata de 1 metro de profundidade, que representa a região mais utilizada para recreação.

Metodologia analítica: As amostras foram processadas conforme diretrizes do Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª edição, métodos 9230-D (substrato fluorogênico) para Enterococos.

IMPORTANTE:

1. O banhista deve evitar tomar banho de mar após a ocorrência de chuvas de maior intensidade, nesse episódio as chuvas contribuem para a deterioração da qualidade das águas das praias carreando uma grande quantidade de esgotos, lixo e outros detritos através de galerias de águas pluviais, córregos e canais de drenagem.

2. Recomenda-se evitar nadar ou praticar outros esportes náuticos em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. Também é recomendável evitar o consumo de frutos do mar desses locais.

3. Embora os valores de Enterococos estejam dentro dos critérios estabelecidos, os pontos de amostragem deverão ser considerados IMPRÓPRIOS em caso de constatação da presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive esgotos sanitários, óleos, graxas, proliferação de algas e outras substâncias, capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação.
4. Ressaltamos que o banho é desaconselhado nos locais em que forem avistadas manchas marrons, indicativas de floração de microalgas, até que haja a dispersão da mancha.